L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
20	36	241/261.3.ccls. and (sens$4 meter$4 transduc$4 detect$4 determin$4 estimat$4 asses$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/06 11:41
21	0	241/261.3.ccls. and (sens$4 meter$4 transduc$4 detect$4 measur$4 determin$4 estimat$4 asses$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/06 11:56
23	1704	(((refin$4 grind$4 disperg$4) same (dis? column rows bar)) and ((measur$4 estimat$4 meter$4 detect$4 determin$4 asses$4 sens$4) near4 (load$4 shear$4 pressur$4 strain$4 forc$4))) not (magnet$4 imag$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/06 13:05
24	1318	(((refin$4 grind$4 disperg$4) near10 (dis? column rows bar)) and ((measur$4 estimat$4 meter$4 detect$4 determin$4 asses$4 sens$4) near6 (load$4 shear$4 pressur$4 strain$4 forc$4)))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/06 13:11
25	1139	(((refin$4 grind$4 disperg$4) near6 (dis? column rows bar)) and ((measur$4 estimat$4 meter$4 detect$4 determin$4 asses$4 sens$4) near6 (load$4 shear$4 pressur$4 strain$4 forc$4)))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/06 13:28
26	122	(((refin$4 grind$4 disperg$4) near6 (dis?)) same ((measur$4 estimat$4 meter$4 detect$4 determin$4 asses$4 sens$4) near6 (load$4 shear$4 pressur$4 strain$4 forc$4)))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/06 13:37
27	2	6314381.pn.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/06 14:15
28	10	((((refin$4 grind$4 disperg$4) near6 (dis?)) same ((measur$4 estimat$4 meter$4 detect$4 determin$4 asses$4 sens$4) near6 (load$4 shear$4 pressur$4 strain$4 forc$4)))) and piezo$8	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/06 14:15
-	171	73/862.391.ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/05 15:53
-	25	((refin$4 near4 (dis? bar)) same ((measur$4 estimat$4 meter$4 detect$4 determin$4 asses$4 sens$4) near4 (load$4 shear$4 strain$4 forc$4)))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/05 16:08
-	5	("3212721" "4073442").pn.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/05 16:09
-	25	((refin$4 disperg$4) near4 (dis? bar)) same ((measur$4 estimat$4 meter$4 detect$4 determin$4 asses$4 sens$4) near4 (load$4 shear$4 strain$4 forc$4))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/05 16:13

C:\APPS\EAST\Workspaces\a method and means for measuring stress forces in refiners.wsp

-	0	((refin$4 disperg$4) near4 (dis? bar)) and ((measur$4 estimat$4 meter$4 detect$4 determin$4 asses$4 sens$4) near4 (load$4 shear$4 strain$4 forc$4) near6 piezoel$6)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/05 16:14
-	8	((refin$4 disperg$4) near4 (dis? bar)) and ((measur$4 estimat$4 meter$4 detect$4 determin$4 asses$4 sens$4) near4 (load$4 shear$4 strain$4 forc$4)) and piezoel$6	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/05 17:13
-	4	3018200.URPN.	USPAT	2003/08/05 16:50
-	2	((refin$4 disperg$4) near4 (pin rod protru$4 bump column$4 bar)) and ((measur$4 estimat$4 meter$4 detect$4 determin$4 asses$4 sens$4) near4 (load$4 shear$4 strain$4 forc$4)) and piezoel$6	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/05 16:58
-	0	20010032898.URPN.	USPAT	2003/08/05 16:55
-	194	((refin$4 disperg$4 dis?) near4 (pin rod protru$4 bump column$4 bar)) and ((measur$4 estimat$4 meter$4 detect$4 determin$4 asses$4 sens$4) near4 (load$4 shear$4 strain$4 forc$4)) and piezoel$6	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/05 17:06
-	678	241/30.ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/05 17:12
-	38220	241/$6.ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/05 17:12
-	1	241/$6.ccls. and ((refin$4 disperg$4) same (dis? bar)) and ((measur$4 estimat$4 meter$4 detect$4 determin$4 asses$4 sens$4) near4 (load$4 shear$4 strain$4 forc$4)) and piezoel$6	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/05 17:13
-	1	241/$6.ccls. and ((refin$4 disperg$4) same (dis? column rows bar)) and ((measur$4 estimat$4 meter$4 detect$4 determin$4 asses$4 sens$4) near4 (load$4 shear$4 strain$4 forc$4)) and piezoel$6	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/05 17:14
-	3	73/$6.ccls. and ((refin$4 disperg$4) same (dis? column rows bar)) and ((measur$4 estimat$4 meter$4 detect$4 determin$4 asses$4 sens$4) near4 (load$4 shear$4 strain$4 forc$4)) and piezoel$6	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/05 17:18
-	22	((refin$4 disperg$4) same (dis? column rows bar)) and ((measur$4 estimat$4 meter$4 detect$4 determin$4 asses$4 sens$4) near4 (load$4 shear$4 strain$4 forc$4)) and piezoel$6	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/05 17:21
-	487	((refin$4 disperg$4) same (dis? column rows bar)) and ((measur$4 estimat$4 meter$4 detect$4 determin$4 asses$4 sens$4) near4 (load$4 shear$4 strain$4 forc$4))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/05 17:22
-	298	(((refin$4 disperg$4) same (dis? column rows bar)) and ((measur$4 estimat$4 meter$4 detect$4 determin$4 asses$4 sens$4) near4 (load$4 shear$4 strain$4 forc$4))) not (magnet$4 imag$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/08/06 13:03

| - | 27 | 73/862.323.ccls. | USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | 2003/08/06 11:31 |
| - | 173 | 241/261.3.ccls. | USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | 2003/08/06 11:31 |